

Lenz Li- USB Interface 23150, Treiber Installationsproblem bei Win 10 beheben!


Es gibt Probleme bei installieren des USB Treibers, für das Lenz Li- USB Interface 23150 , wo der Treiber wohl gefunden wird, aber eine Installation nicht durchgeführt wird, weil Win 10 sagt, das ein Fehler aufgetreten ist. Es gibt dazu im Internet einige Youtube Filme, aber ich habe keinen einzigen auf Deutsch gefunden und so habe ich mir mal die Arbeit gemacht und dies in schriftlicher Form mit Screenshots versehen, als Präsentation dargestellt.

Das ganze Prozedere ist beim LI- USB- LAN Interface 23151 nicht nötig, das wird erkannt und kann dann nach dem automatischen einrichten sofort verwendet werden.

Wir machen das jetzt Schritt für Schritt, so das es jeder gut nachvollziehen kann und man nicht den Film anhalten muß, um nachvollziehen zu können, was da gerade angeklickt wird. Die Anleitung ausdrucken wäre Hilfreich, denn der PC wird neu gestartet.

Losgeht!

PC Starten und hochfahren lassen, bis euer Desktop vollständig angezeigt wird und dann mit der Maus links unten im Eck, auf die Schnellstartleiste gehen.




Start klicken und dann Einstellungen auswählen und anklicken.


Es öffnet sich das Fenster Einstellungen.




Auf Updates & Sicherheit klicken.



Windows Update öffnet sich und da wird „Wiederherstellung“ angeklickt.




Fenster wechselt zu Wiederherstellung und hier wird Button: > Jetzt neu starten < angeklickt.



Die Oberfläche wechselt jetzt auf eine andere Ebene und hier wird auf „Problembehandlung“ geklickt.



Im nächsten Bild wird „Erweiterte Optionen“ angeklickt.




Wiederum im nächsten Bild wird „Starteinstellung“ angeklickt.



Das Bild wechselt zu Starteinstellungen und hier wird „Neu starten“ angeklickt.

Jetzt wird der PC neu gestartet und der Bildschirm wird kurz schwarz und dann erscheint ein neues Menü.



Hier ist aufgelistet was man jetzt machen möchte und oben in der Kopfzeile steht noch eine Erklärung dazu, woraus hervor geht, das man zum auslösen der gewünschten Aktion, die vorn anstehende Ziffer, Endweder über die F1 bis F9 Taste, auf der Tastatur drücken soll, oder die entsprechende Taste auf dem Ziffernblock rechts, falls man keine F-Tasten oben mehr hat.

In unserem Fall muß jetzt die F7 Taste oder die Ziffer 7 im Ziffernblock gedrückt werden!

Der PC wird jetzt neu gestartet und die Abfrage der Treibersignatur ist dann ausgeschaltet, wenn man sein Desktop wieder vollständig sieht, kann der Treiber installiert werden und es kommt keine Fehlermeldung mehr.

Treiber Installieren

Als erstes wird jetzt das LI USB Interface angeschlossen, zum einen mit dem im Lieferumfang beigelegten Flachkabel für das Xpressnet, welches am Interface mit dem kleinen Würfelstecker, in die dafür vorgesehene Buchse gesteckt wird und zum anderen bei der Zentrale anzuschließen ist, was an den Klemmen L,M,A,B angeschraubt werden muß .

Die richtige Belegung bitte in der Anleitung der Lenz Zentrale entnehmen!


Wenn das Xpressnet angeschlossen ist, dann leuchtet die rot LED am Interface.

Nun wird das mitgelieferte USB Kabel gesteckt, diese ist mit zwei verschiedenen Steckern versehen und so kann es nicht vertauscht werden. Am PC einen freien USB Port suchen und das Kabel einstecken.


Jetzt den Bildanweisungen wieder folgen!

Die Maus nun wieder auf die Schnellstartleiste ziehen und Start drücken, wo dann das Windows Menü aufgeht.


Dort klickt man auf den Ordner „ Windows System“ und der Ordner öffnet sich, wo dann wieder weitere Button zusehen sind.




Windows System anklicken.



Jetzt „Systemsteuerung“ anklicken.




Option „Hardware und Sound“ öffnen.




Jetzt den Schriftzug „Geräte-Manager“ direkt anklicken und es öffnet sich ein neues Fenster.


Jetzt ist man im Geräte Manager und dort wird das LI- Interface unter dem Stichpunkt „Andere Geräte“ mit einem gelben Fragezeichen angezeigt, was bedeutet, dass der PC dieses Gerät noch nicht verwenden kann, weil der Treiber noch nicht installiert ist.




Das Gerät jetzt mit doppelklicken anwählen und es öffnet sich ein weiteres Fenster, das „Eigenschaften“ heißt.




Auf Treiber klicken und das Fenster wechselt von „Allgemein“ zu „Treiber“.




Den Button „Treiber aktualisieren“ anklicken und erneut öffnet sich ein weiteres Fenster.




Jetzt klicken „Auf meinem Computer nach Treibern suchen“ und das Fenster wechselt.



Hier klickt man den Button „Durchsuchen“ und es öffnet sich ein weiteres Fenster, wo man seine Ordner und Speicher angezeigt bekommt.




Hier sucht man sich nun den Ordner raus, wo der Treiber abgelegt wurde nach dem Download. Wenn man eine CD von Lenz hat, dann muß man auf der CD nach dem Treiber suchen, der dann entsprechend benannt ist.




Bei mir liegt das Download in einem separaten Ordner, der weitere Unterordner hat. Der Treiber Ordner heißt „23150 Custom Driver“ bei mir!

Wenn der Ordner nun geöffnet ist und er in der Zeile Ordner angezeigt wird, dann wird auf ok geklickt, wo dann wieder zurück gesprungen wird.



Jetzt ist der Ordner im Suchfenster eingetragen und man klickt auf „Weiter“


Die Installation wird gestartet und es kann sein, das sich ein Fenster öffnet und man gefragt wird, ob man die Installation auch wirklich ausführen möchte.



Das sieht dann so aus und man klickt auf „ Diese Treibersoftware trotzdem installieren“.

Es kann auch sein das diese Meldung mehrmals bestätigt werden muß.

Wenn alles installiert ist, dann wird folgendes Bild angezeigt.



Jetzt noch aller Fenster schließen und fertig ist die erste Runde.

Ja leider muß man die Installation nochmals ausführen, nach dem Schließen der Fenster und man geht zurück zu dem Punkt, wo das „ LI USB Interface“ im Gerätemanager doppelt angeklickt wird und das Eigenschaft Fenster aufgeht.

Wenn der zweite Durchgang auch abgeschlossen ist, dann ist das LI USB Interface eingerichtet und kann verwendet werden!

Viel Erfolg beim einrichten.